

Baudenkmäler

- D-2-71-123-15** **Dorfstraße 11.** Ehem. Wohnstallhaus, Flachsatteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss und Balusterschroten mit gedrehten Säulen, letztes Viertel 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-5** **Ebenöd 1.** Bauernhaus, Flachsatteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss, Trauf- und Giebelschrot, 1. Viertel 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-6** **Ebenöd 3.** Bauernhaus, Flachsatteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss und Giebelschrot, 1. Viertel 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-8** **Ernading 20.** Totenbrettergruppe, 19./20. Jh., an Stadel-Ostseite.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-9** **Falkenacker 2, 2 a.** Ehem. Austragshaus, zweigeschossiger, teilweise ausgemauerter Blockbau über hohem Bruchsteinsockel mit Flachsatteldach und Traufschröt, Ende 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-10** **Falkenacker 3; Breitenacker; Falkenacker 2.** Ehem. Wohnstallhaus, Flachsatteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss, Trauf- und Giebelschrot, 18./19. Jh.; Backhaus, Satteldachbau mit Doppelbackofen, 18./19. Jh.; ehem. Austragshaus und Traidkasten, zweigeschossiger Blockbau über Bruchsteinsockel mit Flachsatteldach, Giebelschrot und Außentreppe, 2. Hälfte 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-12** **Frieberding 3.** Ehem. Wohnstallhaus, zweigeschossiger, teilweise ausgemauerter Blockbau mit Flachsatteldach und zweiseitig umlaufendem Schrot mit gedrehten Säulen, 2. Hälfte 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-11** **Friedenberg 1.** Ehem. Wohnstallhaus, Flachsatteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss und Traufseitschrot, 2. Hälfte 18. Jh.; Stallstadel, eintenniger, teilweise ausgemauerter Blockbau mit Steilsatteldach, 2. Hälfte 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-14** **Gern 1.** Totenbrettergruppe, mit Heiligenbild-Nische, 19./20. Jh., am Stadel.
nachqualifiziert

- D-2-71-123-31** **Harten Lüß; Oberaign 1.** Kapelle, offener Walmdachbau, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-35** **Hauptstraße 5.** Wohnteil eines ehem. Einfirsthofes, Flachsatteldachbau mit teilweise verputztem Blockbau-Obergeschoss, Trauf- und Giebelschrot, 1. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-3** **Hochfeld.** Kapelle, in Hangkante eingebauter Bau mit seitlichen Stützmauern, Blendgiebel und Lourdes-Grotte, 19. Jh.; mit Ausstattung.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-16** **In Gottsmannsdorf.** Kapelle, neugotischer Satteldachbau mit Dachreiter, Putzgliederung und Totenbrettern, nach 1850; mit Ausstattung.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-42** **In Maging.** Kapelle, kleiner offener Walmdachbau mit Vordach, 1866; mit Ausstattung.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-28** **In Nabin.** Weilerkapelle, Satteldachbau mit Dachreiter, 2. Viertel 19. Jh.; mit Ausstattung.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-43** **In Winsing.** Backhaus, Satteldachbau mit Vordach und Doppelbackofen, 1. Drittel 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-34** **Kirchweg 27.** Kath. Filialkirche St. Johannes und St. Paulus, barocker Saalbau mit eingezogenem Chor und südlichem Glockenhauben-Turm, im Kern mittelalterlich, 1745 umgebaut; mit Ausstattung.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-19** **Konrading 4, 5.** Kapelle, kleiner Satteldachbau mit Vordach, wohl 2. Hälfte 19. Jh.; Totenbrettergruppe, 19./20. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-22** **Kreuzerhof 1.** Ehem. Pfarrhof Grattersdorf, Flachsatteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss, im Kern nach 1775, bez. 1848; Stallstadel, langgestreckter Flachsatteldachbau mit Traidkasten im Dachraum, 1. Hälfte 19. Jh.; Hofmauer, verputzte Bruchsteinmauer, 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-23** **Lanzing 1.** Bauernhaus eines Vierseithofes, Flachsatteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss und Schroten, im Kern 2. Hälfte 18. Jh.; Stall, massiver Greddachbau mit Schopfwalm, 18./19. Jh., z.T. erneuert.
nachqualifiziert

- D-2-71-123-26** **Maging 1.** Bauernhaus eines Dreiseithofes, zweigeschossiger verputzter bzw. verkleideter Blockbau mit Flachsatteldach, zweiseitig umlaufendem Schrot und Giebelschrot, im Kern Ende 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-27** **Maging 3.** Ehem. Bauernhaus, Flachsatteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss und Giebelschrot, 2. Hälfte 18. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-29** **Nabin 5.** Bauernhaus, Blockbau über unverputztem Naturstein-Erdgeschoss mit Satteldach und Schroten, Ende 18. Jh., Dach aufgestellt.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-4** **Nähe Büchelstein.** Wallfahrtskapelle, Satteldachbau mit eingezogenem Chor, 18. Jh.; mit Ausstattung; Totenbrettergruppe, mit Blechkreuz, 19./20. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-2** **St.-Ägidius-Platz 4.** Kath. Pfarrkirche St. Ägidius, spätgotischer Saalbau mit eingezogener Vierung und Nordturm, von Veit von Puchberg, 1536-39, Turmoberbau 19. Jh.; mit Ausstattung.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-36** **Wangering 2.** Kapelle, kleiner Flachsatteldachbau, wohl 1. Hälfte 19. Jh.; mit Ausstattung.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-37** **Wannersdorf 1.** Ehem. Wohnstallhaus, Flachsatteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss und Traufbalkon, 1. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-38** **Weiking 2, 4.** Weilerkapelle, Satteldachbau mit verschaltem Vordach und Holzdachreiter, 2. Viertel 19. Jh.
nachqualifiziert
- D-2-71-123-40** **Würzing 1.** Wohnstallhaus, Flachsatteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss und zweiseitig umlaufendem Schrot, 1. Hälfte 19. Jh.
nachqualifiziert

Anzahl Baudenkmäler: 29

Bodendenkmäler

- D-2-7144-0063** Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich des Kirchhofes und der Kath. Pfarrkirche St. Ägidius in Grattersdorf.
nachqualifiziert
- D-2-7144-0064** Erdstall des Mittelalters.
nachqualifiziert
- D-2-7144-0105** Burgstall des Mittelalters.
nachqualifiziert
- D-2-7244-0152** Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich des Kirchhofes und der Kath. Kirche St. Johannes u. St. Paulus in Roggersing.
nachqualifiziert

Anzahl Bodendenkmäler: 4